

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název zakázky	Stavební úpravy jídelny Maticního gymnázia Ostrava
Druh zakázky	Stavební práce
CPV	45214200-2
Prohlídka místa plnění	16. 6. 2017 od 8:00 hodin se srazem před vstupem do objektu gymnázia
Termín pro podání nabídek	30. 6. 2017 do 10:00 hodin (do sídla zadavatele)

Název zadavatele	Maticní gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa zadavatele	Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava
IČ zadavatele	00842761
Oprávněná osoba zadavatele	Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy
Profil zadavatele	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00842761
URL zadavatele	http://www.mgo.cz

Zastoupen

Zástupce	Dobrá zakázka s. r. o.
Adresa zástupce	Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
IČ zadavatele	28631595
Elektronická adresa	info@dobrazakazka.cz
URL	http://www.dobrazakazka.cz
Telefonní kontakt	+ 420 774 883 284

Ostrava
2017-06-08

Zadavatel Maticní gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, prostřednictvím svého zástupce výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

Dotaz:

Žádáme Vás o poskytnutí realizační dokumentace – kompletní výpisy všech stavebních prvků, materiálů a vybavení (truhlářských, zámečnických, krytin, nábytku apod.) se všemi podrobnostmi a standardy, abychom mohli provést srovnatelné ocenění všech položek, bez variantních možností – tzn. jednoznačné zadání.

Odpověď:

Jedná se o realizační dokumentaci, výpisy stavebních prvků jsou uvedeny na jednotlivých půdorysech podlaží- dveře 1/T, 2/T, 3/T a okno 4/T jsou popsány a kvalitativně specifikovány na výkrese 04- půdorys 1.NP-nový stav, dveře 1/D jsou popsány a kvalitativně specifikovány na výkrese 03- půdorys 1.PP-nový stav a jejich počet a výpis je uveden ve výkazu výměr v položkách, zámečnické prvky včetně rozměrů a popisů jsou uvedeny ve výkazu výměr stavby a v půdorysech

Dotaz:

U POLOŽEK 1/T je uvedeno „prosklená výplň je tvořena dvojsklem 6-16-4- nerozbitné-connex“ takto označené zasklení není správné

Mělo by být 3.3.1-16-4 a znamenalo by pouze jednostranné bezpečnostní sklo a mělo by být určeno, z které strany má být Connex.

Odpověď:

strana 1/3

bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2800077160 / 2010
IČ: 286 31 595
web: www.dobrazakazka.cz

kontaktní adresa: Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava
telefon: + 420 774 883 284
e-mail: info@dobrazakazka.cz

Objednatel požaduje oboustranně nerozbitné sklo do dveří 1/T. Connex bude tedy použit na obě tabule skla-vnitřní i vnější. Nerozbitnost je nutná vzhledem k bezpečnosti studentů a dalších uživatelů těchto dveří a vysokému provozu v místě.

Dotaz:

Nevíme co je míněno „Vyššího standardu“ a co představuje „Designové“

Odpověď:

Objednatel požaduje dveře dobré kvality, s dlouhou trvanlivostí a odolností. Zhotovitel předloží objednateli před vlastní výrobou vzorky dveří minimálně 3 výrobců s tím, že objednatel bude mít možnost výběru nejméně ze tří druhů dveří, které splňují specifikované parametry (uvedené na výkresech 03, 04 a v technické zprávě). Dveře vybere podle jejich vzhledu, druhu profilů, povrchové úpravy, odolnosti a kvalitativních parametrů. Zhotovitel musí s touto okolností při tvorbě nabídky počítat a ohodnotit položky výkazu výměr adekvátními cenami.

Dotaz:

V technické zprávě není žádná informace o topení (litina, ocel, hliník.....). Žádáme doplnění.

Odpověď:

Jedná se o litinové radiátory.

Dotaz:

Ve výkrese Půdorys 1NP 0317-2-04 – nový stav je odkaz A – skladby podlah, ale nikde v půdorysu není toto označení.

Odpověď:

Skladba podlah A bude provedena ve všech místnostech 1.NP a 1.PP, které se opravují. Do výkresů půdorysů do jednotlivých místností jsme doplnili odkaz skladby podlah A, tato je však započítána v celkové výměře oprav podlah dle skladby A ve výkazu výměr.

Dotaz:

Jak má být zohledněno „tmelení prasklin“ a „sešívání prasklin“ v rozpočtu nejsou k tomuto samostatné výkazy výměr a položky.

Odpověď:

Tmelení a sešívání prasklin je obsaženo v položce 97 výkazu výměr

97 77701 Příprava stávající betonové podlahy očištění,penetrace,tmelení prasklin,sešívání prasklin m2 336,31000

Předpokládá se potřeba tmelení cca 0,5 bm na každém 1m2 a sešívání praskliny cca 0,5 bm na každém 1m2.

Dotaz:

Položka položkového rozpočtu 116:

- dodávka a montáž vestavěná sestava pevně kotvených stolů pro 6 žáků cca 1800x800 4 kusy


Žádáme sdělit výrobce jídelní sestavy pro šest lidí nebo osob nebo umožnit plnění této položky sestavou pro čtyři osoby při zachování stejného počtu židlí a stolů.

Odpověď:

Zhotovitel může použít výrobek jakéhokoliv výrobce sestavy pevně kotvených stolů při zachování požadovaných parametrů dle projektu. Jako příklad pevně kotveného nábytku uvádíme např. typ Canteen ARM, který požadované parametry splňuje. Plnění této položky sestavou pro čtyři osoby při zachování stejného počtu židlí a stolů není možné, je potřeba zachovat rozčlenění dle projektové dokumentace.

Z důvodu poskytnutí tohoto vysvětlení zadávacích podmínek a přípravy odpovědí na další vznesené dotazy, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to do 30. 6. 2017 do 10:00 hod.

S pozdravem


Ing. Jiří Zapletal
jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r. o.
na základě zmocnění

